

KOLIMÁTOR UMAREX NP3

TECHNICKÉ PARAMETRY

Intenzita podsvitu	1 úroveň
Velikost bodu	6 MOA
Napájení	1x CR1632 (3V)
Délka	48 mm
Hmotnost	56 g

HLAVNÍ ČÁSTI



- 1) Nastavení výškové pozice bodu
- 2) Přepínač - OFF - vypnout, RED – zapnout červený bod, GREEN – zapnout, zelený bod
- 3) Nastavení stranové pozice bodu
- 4) Upevňovací šroub montáže
- 5) Pozice baterie

VLOŽENÍ BATERIE


Kolimátor je napájen baterií CR2032, ta je ukryta v pouzdře v těle kolimátoru. Pro výměnu postupujte takto:

- 1) Vyšroubujte dva imbus šrouby v horní části kolimátoru a následně oddělte horní část od části montážní.
- 2) Křížovým šroubovákem velikosti 1 odšroubujte 2 šroubky dvířek bateriového pouzdra. Vložte baterie CR2032 do kolimátoru tak, aby kladný pól směřoval vzhůru od bateriového pouzdra. Přišroubujte dvířka bateriového pouzdra zpět.
- 3) Nasaďte horní část kolimátoru na montážní část a zajistěte ji 2 imbusovými šrouby.



ZAPÍNÁNÍ KOLIMÁTORU

Posunem přepínače ze středové pozice OFF kolimátor zapnete. Posunem přepínače do pozice GREEN bude bod svítit zeleně. Posunem přepínače do pozice RED bude bod svítit červeně. Posunem přepínače do pozice OFF kolimátor vypnete.



MONTÁŽ, UPEVNĚNÍ KOLIMÁTORU

Kolimátor se upevňuje na RIS liště 22 mm pomocí montážního šroubu.

- 1) Povolte montážní šroub
- 2) Ujistěte se, že se montáž kolimátoru dostatečně rozšířila.
- 3) Posad'te kolimátor na lištu.
- 4) Utáhněte montážní šroub pro zajištění kolimátoru na liště.



NASTAVENÍ ZÁMĚRNÉHO BODU

Princip nastavení:

Šrouby pro nastavení pozice záměrného bodu najdete shora a z boku kolimátoru. Horní šroub ovlivňuje výškovou pozici bodu a boční šroub pak stranovou pozici bodu.

POZOR: Před samotným nastavením záměrného bodu je potřeba odjistit nastavovací mechanismus povolením šroubků podle obrázku 1. Následně provedete nastavení bodu pomocí šroubků R a L. Po nastavení pozice bodu je nutné nastavovací mechanismus opět zajistit podle obrázku 3.

V případě, že před výstřelem neprovedete zajištění nastavovacího mechanismu, dojde k poškození kolimátoru!

Zásah na terči je vysoko – otočte horním šroubkem proti směru hodinových ručiček, ke zvýšení záměrného bodu.

Zásah na terči je nízko – otočte horním šroubkem po směru hodinových ručiček, ke snížení záměrného bodu.

Zásah na terči je vpravo – otočte bočním šroubkem proti směru hodinových ručiček, k přesunu záměrného bodu vpravo.

Zásah na terči je vlevo – otočte bočním šroubkem po směru hodinových ručiček, k přesunu záměrného bodu vlevo.

