

POJISTKA

Zajištění zbraně proti náhodnému výstřelu, neboli pojistka se nachází nad spouští. Pojistka má dvě pozice a ovládá se posunem vpřed a vzad. V pozici kdy je páčka pojistky blíže značení S, je zbraň zajištěná, posunem páčky do pozice kdy je blíže značení F zbraň odjistíte. Zbraň odjistíte jen bezprostředně před výstřelem.



Fig. 1



Fig. 2

PLNĚNÍ KARTUŠE

Před samotným plněním kartuše zkontrolujte tlak na manometru zbraně. Manometr najdete u modelu FLASH ve spodní části pažby před lučičkem. Maximální povolený tlak je 200 BAR, ale doporučujeme nevyužívat tuto maximální hodnotu vzhledem k tomu, že i malý přesah může poškodit těsnění. Doporučujeme tedy plnit jen 195 BAR. Samotné plnění se provádí za pomoci QuickFill ventilu.

PLNĚNÍ PUMPOU

Quick Fill ventil našroubujte na hadici pumpy. Následně ventil vložte do portu plnění vzduchem. Poté začněte tlakovat na požadovaný tlak. Před vyjmutím QuickFill ventilu, nezapomeňte odpouštěcím ventilem vypustit tlak z hadice, jinak dojde k poškození těsnění.

PLNĚNÍ Z LAHVE

Pro plnění z tlakové lahve potřebujete hadici s odpouštěcím ventilem! Quick Fill ventil našroubujte na hadici. Následně ventil vložte do otvoru označeného jako port plnění vzduchem. Poté pozvolna přepouštějte vzduch do kartuše, až dosáhnete požadovaný tlak. Před vyjmutím Quick Fill ventilu, nezapomeňte odpouštěcím ventilem vypustit tlak z hadice, jinak dojde k poškození těsnění.

Vzduch přepouštějte pozvolna, klidně i v několika fázích, aby nedošlo k nadměrnému zahřívání kartuše. Neustále kontrolujte hodnotu tlaku na manometrech hadice a zbraně.

STŘELIVO

Používejte pouze kvalitní střelivo značek JSB, Umarex, Walther, Gamo. Kvalita střeliva přímo ovlivňuje přesnost střelby. Nepoužívejte deformované nebo jinak poškozené střelivo. Nepoužívejte střelivo delší než je tloušťka zásobníku.

VYJMUTÍ ZÁSOBNÍKU

Pokud je zásobník vložen ve zbrani, musíte před samotným nabíjením zásobník vyjmout ze zbraně. Zajistěte zbraň, páku přebíjení odklopte od těla zbraně téměř do kolmé polohy. Tímto dojde k odjistění zásobníku a může být ze zbraně vyjmut tlakem do strany jak je uvedeno na obrázku 11.



Fig. 11



Fig. 12

NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU

Zbraň je vybavena 14 raným zásobníkem v kal. 4,5 mm nebo 12 raným v kal. 5,5 mm s automatickým pootočením ve směru hodinových ručiček. Připravte střelivo vhodného kalibru.

Zásobník je vyroben ze dvou dílů, průhledné části a černého těla. Zásobník lze do zbraně vložit jen jedním způsobem. Průhledná část musí být blíže ke střelci, černá pak blíže k ústí hlavně.

Uchopte zásobník tak, aby průhledný díl mířil k dlaní a černá část od dlaně. Průhledný díl pootočte proti směru hodinových ručiček až na doraz. První diabolku vložte dírou v černé části obráceně, tzv. sukničkou dovnitř. Tímto zajistíte otáčení zásobníku v napnuté poloze. Další diabolky vkládejte postupně ze strany průhledné části hlavičkou vpřed. Postupným pootáčením průhledné části po směru hodinových ručiček vkládejte střelivo do odkrytých polí.



Fig. 8



Fig. 9




Fig. 10

STŘELBA

Kartuše je naplněna tlakem, zásobník plný střeliva a vložený do zbraně – 1. diabolka vložená v hlavni a zbraň zajištěná. Namiřte na cíl, odjistěte zbraň a stiskněte spoušť – dojde k výstřelu. Pro opakované nabití zvedněte páku závěru a natáhněte směrem k sobě. Dotažením páky zpět je zbraň připravená k dalšímu výstřelu.

ÚDRŽBA

Udržování zbraně v čistotě a udržování jejího dobrého technického stavu zaručuje bezpeční střelení a prodlužuje dobu způsobilosti k použití. Střelivo vhodné k této zbrani bylo vyrobeno z olova, během střelení se zbytky olova usazují v hlavni a brzdi další diabolky. Doporučujeme proto po cca 150 výstřelech hlavě vyčistit kartáčkem a olejem typu Brunox Turbo, TetraGun Action Blaster, WD40.

Po čištění je vhodné provést konzervaci pomocí olejů Bruno Lub&Cor, TetraGun Lubricant, Konkor. Tyto oleje slouží také k údržbě vnějších kovových částí a spoušťového mechanismu. Čištění vnějších, kovových částí zbraně by se mělo provádět pokaždé po ukončeném střelení. Před střelením zjistěte, zda šrouby nacházející se na obou stranách zbraně nejsou uvolněné.

SKLADOVÁNÍ

Vzduchovku skladujte v suchém, tmavém místě. Před uložením vzduchovky je vhodné provést údržbu, zejména ošetření konzervačním olejem, aby nepodlehla korozi.